

A
Platte x 4 (x 3 Es Sideboard)
base x 4 (x 3 Es Sideboard)




B
Stab x 9 (x 10 Es Sideboard)
rod x 9 (x 10 Es Sideboard)



C
Klemme x 36 * (x 30 Es Sideboard)
*clamp x 36 * (x 30 Es Sideboard)*

* Es werden mehr Klemmen geliefert als tatsächlich für den Regalaufbau benötigt.


* More clamps are supplied as actually required for the rack structure.




Hinweis: Der Aufbau wird am Beispiel Es erklärt (Es Sideboard analog).
 Note: The assembly is explained by using the example of Es (Es Sideboard analogue).

I.

- | | |
|--|---|
| <p>1. Einen Boden A an der Längskante aufstellen und mit einer Hand in dieser Position halten.</p> <p>2. Vier Stäbe B in die Bohrungen an den Ecken des Bodens einstecken, bis der erste Einschnitt der Stäbe B durch die Bohrungen ragt.
 ! Es Sideboard
 Die Unterseiten der Stäbe B sind mit einer Markierung versehen.</p> <p>3. Anschließend jeweils eine Klemme C unterhalb des Bodens über den Einschnitt des Stabes stecken.</p> <p>4. Die weiteren Böden A aufstecken und an jedem Einschnitt mit einer Klemme versehen.</p> | <p>1. Position a base B on the length side and hold in this position with one hand.</p> <p>2. Insert four bars B into the holes at the side of the base until the first cut of bars B protrudes through the holes.
 ! Es Sideboard
 The bottom sides of the bars B are marked.</p> <p>3. Then, insert a clamp C under the base over the bar's cut.</p> <p>4. Attach the other bases A and place a clamp at each cut.</p> |
|--|---|



II.




II.

5. Das Regal senkrecht aufstellen, sodass sich die Klemmen C jeweils unterhalb des Bodens befinden.
6. Die restlichen fünf Stäbe B (Es Sideboard: sechs Stäbe B) von oben durch alle vier Böden A (Es Sideboard: drei Böden A) stecken.

5. Position the shelf vertically so that clamps C are positioned under the base.
6. From above, push the remaining five bars B (Es Sideboard: six bars B) through all four bases A (Es Sideboard: three bases A).

III.



III.

7. Abschließend alle restlichen Einschnitte der Stäbe mit jeweils einer Klemme C versehen.
7. Finally, position a clamp C on all remaining cuts of the bars.